

کنترل های قبل بافت

1. کنترل میزان مصرف مواد اولیه

2. کنترل بهداشت محیط کار

3. کنترل ایمنی کار

4. دارارگونومی

ادامه..

توصیه های لازم در جهت استفاده از ابزار و ایمنی کارگاه:

1. از دستگاه های افقی زمینی استفاده نشود
2. سر دستگاه عمودی کمی متمایل به عقب باشد
3. پود ها به صورت گلوله در بیاید
4. ابزار بافندگی دور از دسترس کودکان باشد
5. نردبان ونیمکت محکم و قابل اطمینان باشد
6. برای سلامتی چشمها فاصله بین چشم و چله حداقل کمتر از 35 نباشد

ادامه

- 7. از قلاب استفاده شود •
- 8. نظافت و جارو ب ارامی انجام شود •
- 9. از گذاشتن بخاری در نزدیک دستگاه قالی بافی پرهیز شود •
- 10. در زمان ترک کار دستها شسته شود •

کنترل و بررسی مهارت بافنده

خصوصیات یک بافنده خوب

1. مهارت لازم در نقشه خوانی
2. توانایی لازم در ترمیم چله ها
3. از گره تقلبی استفاده نکند

ادامه

- 5. در نقشه خوانی دقت لازم داشته باشد
- 6. از کم بافی در حینکار پرهیز کند
- 7. مهارت کافی در پایین کشی فرش داشته باشد
- 8. استاندارد بهداشتی مربوط ب محل کار را رعایت کند
- 9. بتواند بافت خود را شخصا کنترل کند

کنترل های حین بافت

- 1. کنترل کجی
- 2. کنترل غلط بافی
- 3. سر کجی
- 4. بالازدگی و پایین زدگی
- 5. بی نظمی و عدم تقارن در دو طرف ترنج
- 6. رگه و دو رنگی
- 7. ساده بافی
- 8. جفتی بافی

ادامه

- 9. سر پود و سر گره
- 10. بد پشت بودن
- 11. شمشیری اول و اخر فرش
- 12. چند چین یک پود
- شیوهای بافت: تخت نیم لول لول
- 13. بره بره بودن
- 14. بی گره بافی
- 15. ذرتی

ادامه

- 16. کیسی
 - 17. شیرازه پیچی نامناسب
 - 18. ابرشی
 - 19. پارگی و شکستگی
 - 20. پوسیدگی
- تشخیص پوسیدگی
- 21. پایین کشی و دوخت سالم
 - 22. بید خوردگی
- روش جلوگیری از بیدخوردگی

ادامه

• 23. رفو

• 24. صحیح بریدن فرش

• 25. کنترل در گردش سرمایه گذاری

کنترل های لازم بعد از بافت فرش

- عملیات پایانی فرش
- 1. کیفیت رو گیری و پرداخت
 - پرداخت خوب
 - کیفیت رفوی احتمالی
 - کیفیت غبار گیری
- کیفیت شستشوی فرش
 - شستشوی خوب
- بهینه کردن روش های رنگبری
- کیفیت سر راست کردن فرش دارکشی

ادامه

- کیفیت عدل بندی

- پایان