


1. دو ورق به شکل زیر تحت کشش قرار می‌گیرند.

الف) بیشترین تنشی که به هر یک از ورق‌ها وارد می‌شود را محاسبه کنید.

ب) با توجه به اینکه تنش تسلیم هر دو ورق 150 MPa است، آیا تغییر شکل پلاستیک اتفاق خواهد افتاد؟

ج) وجود کدام نوع ترک خطرناک‌تر است؟



2. شیشه‌برها، پس از ایجاد شیار بر روی شیشه با استفاده از تیغه‌ی الماسه، با اعمال فشاری جزئی، اقدام به شکستن (بریدن)

شیشه می‌کنند، محاسبه کنید که یک شیشه‌بر حدوداً چند کیلوگرم نیرو باید اعمال کند تا شیشه بشکند.

اطلاعات مورد نیاز:

عمق شیار: حدوداً 0.1 mm

انرژی سطحی شیشه: 0.3 J/m^2


مدول الاستیک شیشه: 69 GPa

3. برای قطعه‌ای آلومینیومی با چقمرمگی شکست کرنش صفحه‌ای $35\text{ MPa}\sqrt{m}$ در صورتیکه ترک داخل به طول 2 mm در

داخل قطعه موجود باشد، شکست در تنش 250 MPa رخ می‌دهد، آیا از قطعه‌ای با این جنس در صورت وجود ترک داخلی

با طول ماکزیمم 1 mm در بار اعمالی 325 MPa می‌توان استفاده کرد؟

4. ماکزیمم باری که قطعه‌ای بشکل مقابل می‌تواند تحمل کند چند KN است؟



اطلاعات مورد نیاز:

$$K_{IC}=100\text{ MPa}\sqrt{m}$$

$$\sigma_y=900\text{ MPa}$$

$$f=1.12-0.231(a/w)+10.55(a/w)^2$$

5. صفحه‌ی بزرگ فولادی‌ای حاوی ترکی مرکزی به طول 6 mm را تحت اثر تنش یکنواخت کششی (عمود بر طول ترک) به

میزان 150 MPa قرار داده‌ایم، در صورتیکه طول منطقه‌ی پلاستیک ایجاد شده در امتداد نوک ترک در این شرایط برابر با

0.141 mm باشد، فاکتور تشدید تنش موثر در این شرایط را محاسبه کنید.

1. در بلورهای BCC تورق در صفحات (100) رخ می دهد، با توجه به این مطلب انرژی سطحی در شکست ترد یک نمونه از آهن خالص را محاسبه کنید.

اطلاعات مورد نیاز :

$$\text{انرژی پیوند آهن} (\epsilon) : 4.23 \times 10^{-23} \text{ J}$$

$$\text{شعاع اتمی آهن} (r) : 126 \text{ pm}$$

2. فاکتور شدت تنش چیست؟ چه کاربردی در مطالعه‌ی رفتار مکانیکی مواد دارد؟
3. ثابت کنید در محدوده‌ی تغییر شکل پلاستیک، رابطه‌ی $\epsilon_t = \epsilon_w + \epsilon_l$ برقرار است.
4. مخزن تحت فشار استوانه‌ای شکلی با استفاده از جوشکاری یک ورق فولاد 70 Grade SA516 (مطابق شکل) ساخته شده است. ریزترین ترکی که بروش غیرمخرب (NDT) قابل شناسائی است، 10^5 m^5 می باشد. ماکزیمم فشار مجاز برای استفاده در این مخزن را تعیین کنید.

اطلاعات مورد نیاز :

$$\text{طول مخزن} : 6\text{m}$$

$$\text{قطر مخزن} : 3\text{m}$$

$$\text{ضخامت ورق مورد استفاده} : 30\text{mm}$$


- مشخصات مکانیکی ورق را از مراجع مربوطه، استخراج نمائید (جنس ناحیه‌ی جوش را مشابه ورق در نظر گرفته و از تاثیر فرآیند جوشکاری بر روی K_{IC} صرفنظر کنید).

5. ضریب اصلاح فاکتور شدت تنش در نمونه‌ی 1 چند برابر نمونه‌ی 2 است؟

اطلاعات مورد نیاز :

$$\text{عمق فاقد} : 4\text{cm}$$

$$\text{عرض نمونه} : 80\text{cm}$$



نمونه‌ی 1

نمونه‌ی 2

6. داده‌های زیر طی آزمایش‌های متعددی برای محاسبه‌ی چقرمگی شکست بدست آمده است،
الف) نمودار P بر حسب δ را رسم کنید.

- ب) مقادیر G (نرخ آزاد شدن انرژی الاستیک یا نیروی رانش ترک) را برای طول ترک‌های مختلف بطور تقریبی بدست آورید.

نیرو N	جابجایی نیرو	طول ترک mm	نیرو N	جابجایی نیرو	طول ترک mm	نیرو N	جابجایی نیرو	طول ترک mm
180	155	125	100	76	51	76	51	51
750	825	980	1170	1495	2370	1495	2370	2370
1.52	1.15	0.81	0.54	0.31	0.17	0.31	0.17	0.17