

OPTOELECTRONICS (2)



Lecture 5: Linear Optical Properties of Semiconductors

Mohammad Ali Mansouri-Birjandi

Department of Electrical and Computer Engineering
University of Sistan and Baluchestan (USB)

mansouri@ece.usb.ac.ir
mamansouri@yahoo.com

مرجع



فهرست مطالب

۰- مقدمه

۱- نیمرسانای گاف مستقیم و غیرمستقیم (Direct and Indirect-Gap Semiconductors)

۲- جذب جفت الکترون-حفره آزاد (Free Electron-Hole-Pair Absorption)

۳- گذارهای مستقیم (Direct Transitions)

۴- گذارهای غیرمستقیم (Indirect Transitions)

۵- بستگی گاف نوار به فشار و دما

مقدمه

- ❖ **حالت پایه:** حالتی که ماده به وسیله اپتیکی، الکتریکی، حرارتی یا سایر ساز و کارهای برانگیختگی، تحریک نشده باشد.
 - ❖ **عایق یا نیمه هادی:** اگر نوار ظرفیت حالت پایه مواد بلورین پر از الکترون، و نوار رسانایی آن تهی از الکترون ($T=0$) باشد.
 - ❖ نیمرسانا \equiv عایق با گاف نوار، Eg ، نسبتا کوچک
- **جذب نوری** وقتی تحقق می یابد که انرژی فوتون بزرگتر از انرژی گاف نوار ماده نیمرسانا باشد.
- الکترون در نوار رسانایی، با **بار منفی**، با حفره در نوار ظرفیت با **بار مثبت**، توسط پتانسیل کولنی که از نوع جاذبه است، وارد **برهمکنش** می شود.
- این اثرات کولنی به تغییرات بسیار مهمی در جذب لبه نوار منجر می شود که به آن **اثرات اکسیتوونی** می گویند. (در فصل ۶ تشریح خواهد شد)
- در این فصل، خواص اپتیکی و جذب لبه نوار را در غیاب برهمکنش کولنی بررسی خواهیم کرد.

Direct and Indirect - Gap semiconductors

۱-۵. نیمرساناهای گاف مستقیم و غیر مستقیم

متداول است که دو گروه اصلی نیمرساناهای گافهای مستقیم و غیر مستقیم هستند از هم متمایز سازیم. وقتی در فضای k می‌نیموم نوار رسانایی منطبق با ماکسیمم نوار ظرفیت گردد نیمرسانا را نیمرسانای گاف مستقیم می‌گویند. در این مورد از ترکیب عناصر گروههای سه و پنج یا دو و شش جدول تناوبی عناصر هستند را می‌توان نام برد [شکل‌های ۱.۵ (الف) و ۲.۵ (الف)]. از جهت دیگر، وقتی می‌نیموم نوار رسانایی در فضای k منطبق با ماکسیمم نوار ظرفیت نباشد دارای نیمرسانای گاف غیر مستقیم هستیم. عناصر نیمرسانای Si و Ge مثالهای مهمی از نیمرساناهای غیر مستقیم هستند [شکل‌های ۱.۵ (ب) و ۲.۵ (ب)].

جذب یا گسیل فوتون همراه با بقای اندازه حرکت و انرژی است. برای گذار
Transition مستقیم، قوانین بقا از روابط

اندازه فوتون

$$E_i + \hbar\omega = E_f$$

بقای انرژی (1.5)

$$\hbar k_i + \hbar q = \hbar k_f$$

بقای اندازه حرکت (2.5)

momentum Conservation

به دست می آیند [به شکل ۱.۵ (الف) مراجعه شود]، که E_i و E_f به ترتیب انرژیهای اولیه و نهایی الکترون، k_i و k_f به ترتیب بردارهای موج اولیه و نهایی الکترون و $\hbar\omega$ و q انرژی و بردار موج فوتون هستند. نظر به اینکه q در مقایسه با عدد موج الکترون در منطقه بربالوئن کوچک است (10^5 cm^{-1}) اغلب (ولی نه همیشه) می توان اندازه

$$K = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \vec{R} = k_x \vec{i} + k_y \vec{j} + k_z \vec{R}$$


حرکت فوتون $\hbar\omega$ را در مقایسه با اندازه حرکت الکترون k_i نادیده گرفت. در این مورد قانون بقا خواهد شد

$$\hbar\omega = E_f - E_i > E_g \quad (3.5)$$


برام direct Transition

$$k_f \approx k_i \quad (4.5)$$

معادله (۳.۵) نشان می‌دهد که اگر انرژی فوتون کمتر از انرژی گاف باشد نیمرسانا نسبت به نور شفاف است، ولی برای انرژی بالاتر از انرژی آستانه گاف E_g ، نیمرسانا جاذب خواهد بود. معادله (۴.۵) نیز بیانگر آن است که اگر تنها فوتون‌ها در گذار شرکت کنند تنها گذارهای عمودی بین نوارهای ظرفیت و رسانایی مجاز هستند.



شکل ۱.۵ . طرح (الف) نیمرسانای با گاف مستقیم و (ب) نیمرسانای با گاف غیر مستقیم . انرژی گاف مستقیم با E_g نشان داده شده است ، در حالی که انرژی گاف غیر مستقیم را با E_g^{ind} نشان داده ایم .



شکل ۲۰.۵. ساختار الکترونی بعضی نیمرساناهای، (الف) GaAs (گاف مستقیم) و (ب) Ge (گاف غیر مستقیم). نواحی هاشورزده نواحی موردنظر برای اندازه‌گیری‌های نوری نزدیک بهله‌جذب است (اقتباس از مأخذ ۱.۵).

Γ ، X ، و L نقاط با تقارن بالا در اولین منطقه بریلسون هستند.

در فرایند جذب فوتونی، حالت اولیه الکترون در نوار ظرفیت و حالت نهایی آن در نوار رسانایی است. اگر انرژی صفر الکترون در بالای نوار ظرفیت انتخاب شود می‌توان انرژیهای نوار رسانایی و ظرفیت را برای نوارهای سهمی به صورت زیر نوشت (به شکل ۳.۵ مراجعه کنید)

$$\mathcal{E}_c = E_g + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_e} \quad (5.5)$$

و

$$\mathcal{E}_v = -\frac{\hbar^2 k^2}{2m_h} \quad (6.5)$$

که $m_e = m_h^*$ جرم موثر الکترون، $m_h = m_h^*$ جرم موثر حفره، و طبق معادله (۴.۵) بقای اندازه حرکت را بیان می‌کنند. تقریب سهمی برای نوارها را غالباً "تقریب جرم موثر" می‌نامند. بقای انرژی برای این گذار مستقیم خواهد شد

$$\hbar\omega = E_c - E_v = E_g + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_r} \quad (7.5)$$

که m_r را به عنوان جرم تقلیل یافته الکترون - حفره معرفی نمودیم

$$\frac{1}{m_r} = \frac{1}{m_e} + \frac{1}{m_h} \quad (8.5)$$

در نیمرسانای گاف مستقیم Ge می‌نیوم نوار رسانایی که در شکل ۲.۵ (ب) آن را با L معرفی کردیم دارای مختصات $a/\pi [1, 1, 1]$ است، در حالی که ماکسیمم نوار ظرفیت در شکل ۲.۵ (ب) دارای مختصات $[0, 0, 0]$ است، a طول یاخته واحد است. در واقع همان طوری که در فصل ۲ دیدیم در منطقه بریلوئن نقاطی که با بردار شبکه وارون G تفاوت دارند معادل هستند. بنابراین در Ge چهار می‌نیوم نوار رسانایی معادل وجود دارد که مختصاتشان $[1, 1, 1]$ ، $[1, 1, \bar{1}]$ ، $[\bar{1}, 1, 1]$ و $[\bar{1}, 1, \bar{1}]$ است. این می‌نیومهای معادل را اغلب دره می‌گویند { نقطه‌ای که در شکل ۲.۵ با X مشخص شده است دارای مختصات $a/\pi [2, 0, 0]$ است، در حالی که نقطه K (که در شکل آن را نشان نداده‌ایم) دارای مختصات a/π است}. بنابراین اگر تنها فotonها در گذار شرکت داشته باشند اختلاف اندازه حرکت بین می‌نیوم نوار رسانایی و ماکسیمم نوار ظرفیت از برآورده شدن همزمان بقای اندازه حرکت و انرژی جلوگیری به عمل می‌آورد. معمولاً "برای تکمیل گذار غیر مستقیم نیاز به یک فونون اضافی است. قانون بقا برای گذارهای غیر مستقیم به صورت زیر نوشته می‌شود

[شکل ۱.۵ (ب)]

$$E_f = E_i + \hbar\omega \pm \hbar\Omega \quad (9.5)$$

برهان

$$\mathbf{k}_f = \mathbf{k}_i \pm \mathbf{k}$$

(10.5)

که $\hbar\omega$ و $\hbar\Omega$ به ترتیب انرژی فونون و بردار موج هستند. فونون، انتقال اندازه حرکت مورد نیاز $\hbar\mathbf{k}$ را برای گذار بین می‌نیموم و ماکسیمم نوار فراهم می‌سازد. برای این رابطه $E_g^{\text{ind}} - E_f - E_i = E_g^{\text{ind}}$ داشته باشیم.

$$\hbar\omega \pm \hbar\Omega = E_g^{\text{ind}}$$

(11.5)


absorption

که علامت + برای جذب فونون (نابودی) و علامت - برای گسیل فونون (آفرینش) به کار برده می‌شود. (آنچه استثنی)

Creation

emission

annihilation



بالاتر ترتیب پیکtron فروند (ادی) داشته باشند که قانون فروند نماینده و مترکشیدار است = فونفوم لوسن.
Anti-Stokes Process

شکل ۳.۵. طرح نوارهای انرژی تک ذره برای نوار ظرفیت و نوار رسانایی در نزدیک مرکز اولین منطقه بریلوئن برحسب تابعی از بردار موج برای یک نیمرسانای اپدھاک با گاف مستقیم. قانون توان دوم پاشندگی، به ترتیب انرژی جنبشی یک الکترون را در نوار رسانایی و یک حفره را در نوار ظرفیت بیان می‌کند. محور عمودی تمایانگر انرژی الکترون است.

قابل توجه است که بدانیم در انرژیهای زیادتر فوتون در نیمرساناهای گاف غیر مستقیم، امکان دارد که دارای گذارهای مستقیم باشیم تا گذارهای غیر مستقیم. این گذارها معمولاً "بین ماکسیمم نوار ظرفیت و در نوار رسانایی در طرف $\theta = k$ یعنی در نقطه Γ منطقه بریلوئن رخ می‌دهند [شکل ۱.۵ (ب)].

ضریب جذب مرتبط بالبه جذب اساسی در یک نیمرسانا با گاف مستقیم غالباً بزرگ است و مقدار آن حدود 10^3 cm^{-1} تا 10^5 cm^{-1} است. بنابراین نیمرسانایی با ضخامت چند میکرون نسبت به انرژیهای فوتون در نزدیک یا بالای گاف نوار کدر خواهد بود، ولی برای انرژیهای فوتون کمتر از گاف نوار شفاف است.

۲-۵. جذب جفت الکترون - حفره آزاد (Free Electron-Hole-Pair Absorption)

در فصول ۳ و ۴ وقتی خواص نوری مرتبط با الکترونهای آزاد به جرم m_0 را در فلزات و ارتعاشات شبکه مورد بحث قرار دادیم بر همکنش نور و ماده را به طور کلاسیک با نوشتن معادله حرکت به صورت

$$m_0 \frac{d^2x}{dt^2} + m_0 \gamma \frac{dx}{dt} + m_0 \omega_0^2 x = -\theta E \quad (12.5)$$

و در نظر گرفتن میدان الکتریکی E به صورت زیر

$$E = E_0 e^{-i(\omega t - \phi x)} \quad (13.5)$$

مدنظر قرار دادیم. سپس با حل معادله نسبت به x و محاسبه تابع دی الکتریکی از قطبش القایی، جذب نوری و بازتابش را با استفاده از تابع دی الکتریکی به دست آوردیم. برای آنکه خواص مکانیک کوانتومی برانگیزش‌های محیط را بررسی کنیم رهیافت کلاسیکی را در این فصل کنار گذاشته و از رهیافت مکانیک کوانتومی به منظور محاسبه خواص نوری نیمرسانها استفاده می‌کنیم. ولی در اینجا فقط محیط را کوانتومی در نظر گرفته و نور را به صورت کلاسیک به کار می‌بریم. این روش نیمه کلاسیک غالباً "خواص جذب و گسیل القایی" را به طور صحیح به دست می‌دهد، ولی برای توصیف خواصی نظیر گسیل خود به خودکه می‌باید از مشخصه کوانتومی میدان نوری بهره گرفته شود مناسب نیست.

(Spontaneous)

در این فصل و فصل ۶ رژیم خطی را به کار می‌بریم. فرض می‌کنیم شدت نور فرودی به اندازه کافی ضعیف است به طوری که باسخ محیط (ضریب جذب و بازتاب) از شدت نور فرودی مستقل است. این امر معمولاً "برای شدتها نوری تا چند وات بر سانتیمتر مربع معتبر است.

در یک میدان الکترو مغناطیسی الکترون تحت تاثیر نیروی لورنتسی^۱ قرار می‌گیرد. همان طوری که در مسئله ۱.۵ بحث شده است، هامیلتونی سیستم متناظر از رابطه

$$H = \frac{1}{2m_e} \left(\mathbf{p} - \frac{\theta}{c} \mathbf{A} \right)^2 + W(r) + \theta\phi$$

(۱۴.۵)

متناسب راست نشود

— — —

به دست می‌آید که $p = m_e v$ اندازه حرکت الکترون، m_e جرم موثر الکترون و $W(r)$ پتانسیل تناوبی شبکه است. شدت میدان الکتریکی E و القای مغناطیسی B از پتانسیل اسکالر $\phi(r,t)$ و پتانسیل برداری میدان تابش $A(r,t)$ طبق روابط زیر به دست می‌آیند

$$E = -\nabla\phi - \frac{1}{c} \frac{\partial A}{\partial t} \quad (15.5)$$

و

$$B = \nabla \times A \quad (16.5)$$

ولی، برای E و B مفروض، A و ϕ به طور یکتا تعیین نمی‌شوند. یک شرط اضافی (یعنی، پیمانه کولن، $\nabla \cdot A = 0$) را یکتا می‌سازد. معادله (۱۴.۵) را می‌توان به صورت زیر نوشت

$$H = \frac{p^2}{2m_e} - \frac{e}{2m_e c} (p \cdot A + A \cdot p) + \frac{e^2}{2m_e c^2} A^2 + W(r) + \theta \phi \quad (17.5)$$

گذار به مکانیک کواتسومی با قراردادن عملگر $\frac{\nabla}{i}$ به جای p و استفاده از روابط

جا به جایی
روابط

$$[x, p_x] \equiv xp_x - p_x x = i\hbar \quad (18.5)$$

حاصل می شود . برای هر تابع $f(r)$ با استفاده از قانون حاکم بر مشتق گیری زنجیره ای ،
داریم

$$\nabla \cdot f(r) \quad (19.5)$$

$$[f(r), p] = i\hbar \nabla f(r)$$

که نتیجه زیر را برای حالت خاص $f(r) = A$ به دست می دهد

$$\vec{p} \cdot \vec{A} = \vec{A} \cdot \vec{p} - i\hbar \nabla \cdot \vec{A} \quad (20.5)$$

با جایگزینی $\mathbf{p} \cdot \mathbf{A}$ از معادله (۲۰.۵) در معادله (۱۷.۵) داریم

$$H = \frac{\mathbf{p}^2}{2m_e} - \frac{e}{m_e c} \mathbf{A} \cdot \mathbf{p} + \frac{i e \hbar}{2m_e c} \nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{e^2}{2m_e c^2} \mathbf{A}^2 + W(r) + \theta \phi \quad (21.5)$$

در این کتاب همواره از پیمانه کولن $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ است استفاده می‌کنیم و در غیاب هر گونه بار آزاد یا جریان، $\phi = 0$ قرار می‌دهیم که منجر به هامیلتونی ساده شده زیر می‌گردد

$$H = \frac{\mathbf{p}^2}{2m_e} + W(r) - \frac{e}{m_e c} \mathbf{A} \cdot \mathbf{p} + \frac{e^2}{2m_e c^2} \mathbf{A}^2 \quad (22.5)$$

در دنباله بحث از آخرین جمله در رابطه (۲۲.۵) صرفنظر می‌کنیم، این جمله در رژیم خطی غالباً "بسیار کوچکتر از سایر جملات است، چون \mathbf{A}^2 شدت نور را به دست می‌دهد و فرض ما مبتنی بر برهمنکش نور با شدت‌های ضعیف است"

— — —

(مسئله ۴.۵ را ببینید). همچنین توجه کنید که این جمله فاقد عملگر p اندازه حرکت الکترون است، لذا قادر به تغییر حالت الکترون در پایینترین مرتبه نیست و در نتیجه در جذب خطی نور مشارکت ندارد. به این ترتیب داریم

$$H = \frac{p^2}{2m_e} + W(r) - \frac{\theta}{m_e c} \mathbf{A} \cdot \mathbf{p}$$

(۲۳.۵)

که می‌تواند به صورت

$$H = H_0 + H_{int}$$

(۲۴.۵)

نوشته شود، که

$$H_0 = \frac{p^2}{2m_e} + W(r)$$

(۲۵.۵)

را به عنوان هامیلتونی سیستم در غیاب میدان تابش در نظر گرفته‌ایم و

$$H_{int} = -\frac{\theta}{m_e c} \mathbf{A} \cdot \mathbf{p} \quad (26.5)$$

interaction

به عنوان هامیلتونی برهمکنش در نمایش اندازه حرکت است. بعضی، موقع ترجیح داده می شود که هامیلیونی برهمکنش را به جای نمایش اندازه حرکت در نمایش فضایی بیان کنیم. این امر با توجه به اینکه بردار میدان الکتریکی \mathbf{E} و بردار پتانسیل که با رابطه

$$\mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad \text{با یکدیگر مرتبط اند حاصل می شود. از سوی دیگر، اندازه حرکت } \mathbf{p}$$

$$\mathbf{p} = m_e \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial t} \quad \text{به یکدیگر مرتبط اند. از آنجایی که میدانهای}$$

\mathbf{E} و \mathbf{A} و در نتیجه بردار جا به جایی الکترون القا شده \mathbf{r} نسبت به زمان با $\theta^{-k\omega}$ تغییر می کنند، هامیلیونی برهمکنش معادل در رابطه (۲۶.۵) در نمایش فضایی به صورت زیر

نوشته می شود

$$H_{int} = \epsilon r \cdot E = -d \cdot E \quad (27.5)$$

که $d = \epsilon r$ گشتاور دوقطبی الکتریکی القا شده به وسیله نور است.
 اکنون هامیلتونی برهمکنش معادلات (26.5) یا (27.5) را به منظور محاسبه احتمال برای گذار القا شده میدان بین ویژه تابعهای سیستم، یعنی آهنگ جذب یا گسیل به کار می‌بریم.

معادله شرودینگر برای تابع موج Ψ خواهد شد

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = (H_0 + H_{int})\Psi \quad (28.5)$$

هامیلتونی H_0 دارای ویژه توابع Ψ_n و ویژه مقادیر انرژی $E_n = \hbar\omega_n$ است، به نحوی که در غیاب میدان تابشی، معادله شرودینگر

معادله شرودینگر
در عیّب صیغه آن را پس

$$H_0 \Psi_n = E_n \Psi_n = i\hbar \frac{\partial \Psi_n}{\partial t} \quad (29.5)$$

در عین ب میدان آن را بسیار

$$H_0 \Psi_n = E_n \Psi_n = i\hbar \frac{\partial \Psi_n}{\partial t} \quad (29.5)$$

دارای جوابی به صورت

(رندیش ب میدان آن را بسیار)

$$\Psi_n(r, t) = \phi_n(r) \exp(-iE_n t/\hbar) = \phi_n(r) e^{-i\omega_n t} \quad (30.5)$$

Perturbation

است. در اینجا نظریه پریشیدگی وابسته به زمان را در تقریب مرتبه اول برای محاسبه آهنگهای گذار ناشی از میدان اعمال شده به کار می‌بریم. به این منظور، تابع موج کلی

$\Psi'(r, t)$ را بر حسب $\Psi_n(r, t)$ بسط می‌دهیم

$$\Psi'(r, t) = \sum_n a_n(t) \Psi_n(r, t) = \sum_n a_n(t) \phi_n(r) e^{-i\omega_n t} \quad (31.5)$$

ضرایب بسط $a_n(t)$ مرتبط با احتمال گذار هستند و در نتیجه آهنگهای جذب یا گسیل

را به دست می‌دهند. توابع موج $\Psi'(r, t)$ بهنجار هستند، یعنی

Normalized

$$1 = \int d\mathbf{r} \psi^*(\mathbf{r}, t) \psi(\mathbf{r}, t)$$

$$= \sum_{n,m} a_n^*(t) a_m(t) e^{i(\omega_n - \omega_m)t} \int d\mathbf{r} \phi_n^*(\mathbf{r}) \phi_m(\mathbf{r}) \quad (32.5)$$

با استفاده از تعمد بهنجار ϕ_n ، داریم

$$\int d\mathbf{r} \phi_n^*(\mathbf{r}) \phi_m(\mathbf{r}) = \delta_{n,m} \quad (33.5)$$

در این صورت رابطه (32.5) خواهد شد

$$1 = \sum_n a_n^*(t) a_n(t) = \sum_n |a_n(t)|^2 \quad (34.5)$$

و بیانگر آن است که جمع تمامی احتمالها باید برابر با واحد باشد. فرض می‌کنیم
الکترون در لحظه $t = 0$ در حالت 1 است، به طوری که

حالتهای الکترونی: ۱- اعداد کوانتومی اسپین (s, m_s) ۲- گشتاور زاویه‌ای مداری (L, m_L)

اعداد کوانتومی: L, m_L, s, m_s **گشتاور زاویه‌ای کل:** (J, m_J) بطوری که $J = L + s$

و بیانگر آن است که جمع تمامی احتمالها باید برابر با واحد باشد. فرض می‌کنیم که الکترون در لحظه $t = 0$ در حالت m است، به طوری که


$$a_n(0) = \delta_{n,1} = \begin{cases} 0 & (n \neq 1) \\ 1 & (n = 1) \end{cases} \quad (35.5)$$

و در لحظه t میدان فرودی موجب می‌شود که الکترون، گذاری به حالت m داشته باشد [شکل ۴.۵ (الف)] و می‌باید آهنگ گذار $[a_m(t)a_m(t)]/t$ را محاسبه کرد. با قراردادن معادله (۳۱.۵) در معادله (۲۸.۵) خواهیم داشت


$$\begin{aligned} \sum_n i\hbar \frac{da_n(t)}{dt} \phi_n(r)^{-i\omega_n t} + \sum_n a_n(t) \hbar\omega_n \phi_n(r) e^{-i\omega_n t} \\ = \sum_n a_n(t) (H_0 + H_{int}) \phi_n(r) e^{-i\omega_n t} \end{aligned} \quad (36.5)$$

با ضرب رابطه فوق در $(r)^* \phi_m$ و با انتگرال گیری در تمام فضا و نیز با توجه به تعاملد بهنجار بودن ویژه توابع $(r)\phi_n$ ، معادله (۳۳.۵)، و همچنین اینکه $H_0 \phi_n = \hbar\omega_n \phi_n$ برقرار است، داریم

$$i\hbar \frac{da_m(t)}{dt} e^{-i\omega_m t} = \sum_n a_n(t) e^{-i\omega_n t} \langle \phi_m | H_{int} | \phi_n \rangle \quad (37.5)$$



(الف)



(ب)

شکل ۴.۵. (الف) گذار بین دو تراز انرژی منفصل. (ب) گذار بین دو نوار.

که از نظر خلاصه نویسی :

$$\int dr \phi_m^*(r) H_{int} \phi_n(r) = \langle \phi_m | H_{int} | \phi_n \rangle \quad (38.5)$$

را به کار بردیم. با محاسبه $\frac{da_m(t)}{dt}$ ، می‌یابیم که

$$\frac{da_m(t)}{dt} = \frac{1}{i\hbar} \sum_n e^{\hat{i}\omega_{mn}t} a_n(t) \langle \phi_m | H_{int} | \phi_n \rangle \quad (39.5)$$

که $\omega_{mn} = \omega_m - \omega_n$ قرار داده‌ایم. برای حل معادله (39.5) روش تکرار پذیری را تا مرتبه اول به کار می‌بریم. به این منظور شرط اولیه [یعنی رابطه (35.5)] را در طرف راست معادله (39.5) قرار می‌دهیم تا رابطه زیر حاصل شود

$$\frac{da_m^{(1)}(t)}{dt} = \frac{1}{i\hbar} e^{\frac{i\omega_{ml}}{\hbar} t} \langle \phi_m | H_{int} | \phi_i \rangle \quad (40.5)$$

از این معادله می‌توان انتگرال گرفت تا $a_m^{(1)}(t)$ و یا $a_m(t)$ به دست آیند

$$a_m(t) = a_m(0) + a_m^{(1)}(t) + \dots \quad (41.5)$$

$$= \delta_{m,l} + \frac{1}{i\hbar} \int_0^t dt' \langle \phi_m | H_{int} | \phi_i \rangle e^{i\omega_{ml} t'} + \dots$$

Perturbation

که جملات حذف شده مرتبط با مراتب بالاتر پریشیدگی هستند. احتمال W_{ml} آنکه الکترون گذاری از حالت اولیه i به حالت نهایی m داشته باشد ($i \neq m$) خواهد شد

$$W_{ml} = |a_m|^2 = \left| \frac{1}{i\hbar} \int_0^t dt' \langle \phi_m | H_{int} | \phi_i \rangle e^{i\omega_{ml} t'} \right|^2 \quad (42.5)$$

برای تعیین مقدار این رابطه، هامیلتونی برهمکنش یعنی معادله (۴۳.۵) را به کار می‌بریم و فرض می‌کنیم که موج فرودی موجی تکفام و تخت است،

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_{int} &= -E_0 \cos(\mathbf{q} \cdot \mathbf{r} - \omega t) \mathbf{e}_q \cdot \mathbf{d} \\ &= -\frac{E_0}{2} (e^{i(\mathbf{q} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} + e^{-i(\mathbf{q} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}) \mathbf{e}_q \cdot \mathbf{d} \end{aligned} \quad (43.5)$$

که \mathbf{e}_q بردار واحدی است که قطبش میدان فرودی را در جهت میدان الکتریکی تعیین می‌کند. برای میدان عرضی خالص (پیمانه کولن)، داریم

$$\mathbf{e}_q \cdot \mathbf{q} = 0 \quad (44.5)$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{q}$$

طول موج نور، $\lambda = \pi/q$ در مقایسه با طول a_0 یاخته واحد شبکه در نیمرسانا بزرگ

است (معمولًا " Å " و $a_0 \sim 5 \text{ Å}$) . بنابراین برای تغییرات r در مقیاسهای اتمی، $q.r \ll 1$ ، بسط زیر را می‌توانیم به کار ببریم

$$e^{iq \cdot r} = 1 + iq \cdot r + \dots \quad (45.5)$$

اغلب حفظ جمله پایینترین مرتبه در این بسط به نحوی که عنصر ماتریس بین حالت‌های اولی $|\phi_m\rangle$ و نهایی $|\phi_i\rangle$ غیر صفر باشند کافی خواهد بود. با در نظر گرفتن ۱ در معادله (۴۵.۵) تقریب دو قطبی را خواهیم داشت. جمله مرتبه بالاتر بعدی با $q.r$ متناسب است و جمله چهار قطبی را به دست می‌دهد و این جمله در ناحیه مرئی طیف غالباً "از اهمیت چندانی برخوردار نیست. ولی، در فرابینش دور که $q \sim a_0^{-1}$ است گذارهای چهار قطبی حائز اهمیت خواهند بود. با محدود ساختن خود به تقریب دو قطبی، داریم

$$\begin{aligned} \langle \phi_m | H_{int} | \phi_i \rangle &= -\frac{E_0}{2} (\theta^{-i\omega t} + \theta^{i\omega t}) \langle \phi_m | \mathbf{e}_q \cdot \mathbf{d} | \phi_i \rangle \\ &= -\frac{E_0}{2} (\theta^{-i\omega t} + \theta^{i\omega t}) d_{mi} \end{aligned} \quad (46.5)$$

— — —



$$\begin{aligned} \langle \phi_m | H_{int} | \phi_i \rangle &= -\frac{E_0}{2} (\theta^{-i\omega t} + \theta^{i\omega t}) \langle \phi_m | \mathbf{e}_q \cdot \mathbf{d} | \phi_i \rangle \\ &= -\frac{E_0}{2} (\theta^{-i\omega t} + \theta^{i\omega t}) d_{mi} \end{aligned} \quad (46.5)$$

که $d_{mi} \triangleq \langle \phi_m | \mathbf{e}_q \cdot \mathbf{d} | \phi_i \rangle$ عنصر ماتریس دو قطبی برای گذار بین حالت‌های 1 و m است. با قراردادن معادله (46.5) در معادل (42.5) خواهیم داشت.

$$\begin{aligned} W_{mi} &= \left| \frac{d_{mi} E_0}{2\hbar} \int_0^t dt' (\theta^{-i\omega t'} + \theta^{i\omega t'}) e^{i\omega_{mi} t'} \right|^2 \\ &= \left| \frac{d_{mi} E_0}{2\hbar} \left[\frac{\theta^{i(\omega_{mi} - \omega)t} - 1}{i(\omega_{mi} - \omega)} + \frac{\theta^{i(\omega_{mi} + \omega)t} - 1}{i(\omega_{mi} + \omega)} \right] \right|^2 \end{aligned} \quad (47.5)$$

در رابطه بالا وقتی مخرج کسر نزدیک به صفر شود اولین جمله حائز اهمیت می‌شود، که فرایند جذب را اقناع می‌سازد. در اینجا یادآور می‌شویم که محاسبات احتمال گذار برای $\omega_{mi} = \pm \omega$ به نمودی غیر فیزیکی

منجر می شود، زیرا هیچ سازوکار میرایی (پهن شدگی) را منظور نکردیم. با منظور کردن پهن شدگی ω_m جمله پنهانی خط، γ در مخرج کسر وارد می شود، یعنی $\frac{1}{(j\omega + \gamma)}$ که منجر به حذف تمامی نمودهای غیر فیزیکی خواهد شد. با در نظر

گرفتن این تصحیح، توجه داریم که جمله دوم در معادله (۴۷.۵) وقتی $\omega = \omega_m$ یا $\omega > \omega_m$ است حائز اهمیت می شود، زیرا توصیف کننده فرایند گسیل است. برای جذب نور، از جمله دوم در مقابل جمله اول صرفنظر می کنیم و لذا احتمال گذار خواهد شد

اچمل گذار خوب نیست

بین دو تر (ز ω_m)
(ن دو بانر)

$$W_{ml} = \left| \frac{d_{ml} E_0}{2\hbar} \left[\frac{e^{i(\omega_{ml} - \omega)t} - 1}{i(\omega_{ml} - \omega)} \right] \right|^2 \quad (48.5)$$

و اکنون با استفاده از رابطه

$$e^{ix} - 1 = e^{ix/2} (e^{ix/2} - e^{-ix/2}) = 2ie^{ix/2} \sin(x/2) \quad (49.5)$$

و اکنون با استفاده از رابطه

(نی دو باند)

$$e^{ix} - 1 = e^{ix/2} (e^{ix/2} - e^{-ix/2}) = 2ie^{ix/2} \sin(x/2) \quad (49.5).$$

به طوری که

آخر نزار به نظر
می‌دانیم (دو ترازهای ω_m)

$$W_{ml} = a_m a_m^* = \left| \frac{d_{ml} E_0}{\hbar} \right|^2 \frac{\sin^2 [(\omega_{ml} - \omega) t/2]}{(\omega_{ml} - \omega)^2}. \quad (50.5)$$

اگر $\omega_m < \omega$ در نظر گرفته شود و از جمله دوم (۴۷.۵) استفاده گردد رابطه مشابهی (خوبی دو باند)

برای فرایند گسیل به دست می‌آید. اکنون همان طوری که در شکل ۴.۵ (ب) نشان داده‌ایم این امر را در نظر می‌گیریم که گذارها در نیمرسانا بین ترازهای منفصل صورت نگرفته بلکه بین نوارهای انرژی رخ می‌دهند. بنابراین باید روی کلیه حالت‌های نوار ظرفیت و نوار رسانایی با استفاده از مفهوم چگالی توام حالتها^۱، انتگرال بگیریم.

مفهوم چگالی توام حالتها در فصل ۲ مورد بحث قرار گرفت. با استفاده از معادله (۸۲.۲) می‌توان چگالی حالتها را در فضای k در واحد حجم فضای واقعی نوشت

$$\Delta k = \Delta k_x \cdot \Delta k_y \cdot \Delta k_z = (2\pi/L_x)(2\pi/L_y)(2\pi/L_z) = (8\pi^3/V) \Rightarrow (1/V) = (\Delta k / 8\pi^3) \Rightarrow g(k)dk = (2dk / 8\pi^3)$$

$$g(k)dk = \frac{2}{8\pi^3} dk \quad (51.5)$$

که سازه ۲ در صورت کسر به علت واگنی اسپین برای هر مقدار k و $dk = 4\pi k^2 dk$ است . همچنین احتمال اشغال هر نوار توسط الکترونها را که از آمار فرمی به دست می آید، باید در نظر بگیریم. در اینجا مورد نیمرسانای تحریک نشده که نوار ظرفیت "کاملاً" پر و نوار رسانایی در ابتدا تهی در نظر گرفته شده است را بررسی می کنیم. مورد نوارهای با پرشدنگی جزئی را در فصل ۱۲ مورد بحث قرار خواهیم داد. به این ترتیب، احتمال گذار در واحد حجم خواهد شد

$$W_{ml} = \frac{2}{8\pi^3} \left| \frac{d_{ml} E_0}{\hbar} \right|^2 \int_{-\infty}^{\infty} dk \frac{\sin^2[(\omega_{ml} - \omega)t/2]}{(\omega_{ml} - \omega)^2} \quad (52.5)$$

دقت کنید که برای $\omega = \omega_{ml}$ تابع زیر انتگرال معادله (۵۲.۵) خیلی بزرگ می شود و نیز می توان نشان داد که تابع زیر انتگرال را در زمانهای "کاملاً" طولانی (t بزرگ) می توان با یک تابع ۸ تقریب زد (مسئله ۵.۶ را ببینید)، یعنی

دقیق کنید که برای $\omega = \omega_{ml}$ تابع زیر انتگرال معادله (۵۲.۵) خیلی بزرگ می‌شود و نیز می‌توان نشان داد که تابع زیر انتگرال را در زمانهای کاملاً "طولانی" ($t \gg \omega$) می‌توان با یک تابع δ تقریب زد (مسئله ۵.۶ را ببینید)، یعنی

$$\frac{\sin^2[(\omega_{ml} - \omega)t/2]}{(\omega_{ml} - \omega)^2} \approx \frac{\pi t}{2} \delta(\omega_{ml} - \omega) . \quad (53.5)$$

با قرار دادن معادله (۵۳.۵) در معادله (۵۲.۵) داریم

$$W_{ml} = \frac{2}{8\pi^3} \left| \frac{d_{ml} E_0}{\hbar} \right|^2 \frac{\pi t}{2} \int_{-\infty}^{\infty} dk \delta(\omega_{ml} - \omega) \quad (54.5)$$

به این ترتیب احتمال گذار در واحد زمان در واحد حجم به دست خواهد آمد

$$\frac{W_{ml}}{t} = \frac{2}{8\pi^3} \left| \frac{d_{ml} E_0}{\hbar} \right|^2 \frac{\pi \hbar}{2} \int_{-\infty}^{\infty} dk \delta(\hbar \omega_{ml} - \hbar \omega) \quad (55.5)$$

که از رابطه $\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x)$ استفاده شده است. اکنون ضریب جذب نیمرسانا را

(با توجه به این که ضریب جذب از ضرب احتمال گذار در واحد حجم در Hz ، که بتوان انرژی جذب شده در واحد زمان در واحد حجم را به دست دهد و سپس با تقسیم انرژی فرودی در واحد زمان در واحد سطح حاصل می‌شود) می‌توان از معادله (۵۵.۵) به دست آورد. انرژی فرودی از مقدار متوسط زمانی بردار پوئیتینگ

$$S = \frac{n_b c}{8\pi} |E_0|^2 \quad (56.5)$$

به دست می‌آید که n_b ضریب شکست ماده زمینه است که در فصل ۳ آن را مورد بحث قرار دادیم. بدین ترتیب ضریب جذب خواهد شد

ضریب فهر-

$$\alpha = \frac{W_{ml}}{t} \frac{\hbar\omega}{S} = \frac{\omega}{\pi n_b c} |d_{ml}|^2 \int dk \delta(\hbar\omega_{ml} - \hbar\omega) \quad (57.5)$$

$$= \frac{\omega}{\pi n_b c} |d_{ml}|^2 \int_0^\infty dk k^2 4\pi \delta(\hbar\omega_{ml} - \hbar\omega)$$

توجه کنید که حدود انتگرال در (۵۷.۵) از ∞ است، زیرا مقدار k در مختصات کروی از صفر تا بینهایت تغییر می‌کند. از آنجایی که می‌توان معادله (۵۷.۵) را به صورت زیر بازنویسی کرد

$$dk = \left[\frac{dk}{d(\hbar\omega_m)} \right] d(\hbar\omega_m)$$

$$\alpha = \frac{\omega}{\pi n_b c} |d_{ml}|^2 \int_0^\infty d(\hbar\omega_{ml}) \frac{4\pi k^2 dk}{d(\hbar\omega_{ml})} \delta(\hbar\omega_{ml} - \hbar\omega) \quad (58.5)$$

معادله (۵۸.۵) ضریب جذب را بر حسب چگالی حالتها، $4\pi k^2 dk / d\omega_{ml}$ ، و عنصر ماتریس گذار بین نواری، d_{ml} ، به دست می‌دهد. در دو بخشی که دنبال می‌شود جذب را برای گذارهای مستقیم و غیر مستقیم با جزئیات بیشتری محاسبه خواهیم کرد.

۳-۵. گذارهای مستقیم

برای گذار مستقیم، حالت ابتدایی ا در نوار ظرفیت ($\text{l}=\nu$) و حالت نهایی m در نوار رسانایی ($\text{m}=\text{c}$) تقریباً دارای یک عدد موج هستند، یعنی $k_v \approx k_c = k$. اکنون گذارهایی را در نظر می‌گیریم که نزدیک ماسیموم و مینیممومهای منطقه بریلوتن صورت می‌پذیرند (تقریب جرم موثر دارای اعتبار است). با استفاده از معادله (۵۸.۵) ضریب جذب خواهد شد.

$$\alpha = \frac{\omega}{\pi n_b c} |d_{cv}|^2 \int_0^\infty d(\hbar\omega_{cv}) \frac{4\pi k^2 dk}{d(\hbar\omega_{cv})} \delta(\hbar\omega_{cv} - \hbar\omega) \quad (59.5)$$

توابع موج نوارهای ظرفیت و رسانایی به صورت زیر نوشته می‌شوند

$$\Phi_{vk}(r) = U_{vk}(r) \frac{e^{ik \cdot r}}{\sqrt{V}}$$

$$\Phi_{ck}(r) = U_{ck}(r) \frac{e^{ik \cdot r}}{\sqrt{V}} \quad (60.5)$$

— — — —

با استفاده از معادله (۵۹.۵)، عناصر ماتریس دو قطبی در معادل (۵۹.۵) به صورت

$$\begin{aligned} d_{cv}(k) &= \langle \Phi_{ck} | \mathbf{e}_q \cdot \mathbf{d} | \Phi_{vk} \rangle \\ &= \int d\mathbf{r} \phi_{ck}^*(\mathbf{r}) \mathbf{e}_q \cdot \mathbf{d} \phi_{vk}(\mathbf{r}) \end{aligned} \quad (59.5)$$

محاسبه می شوند. برای $\mathbf{P} = \frac{\hbar}{i} \nabla$ ، که $\mathbf{d} = \left(\frac{\theta}{im_0\omega} \right) \mathbf{P}$ ، و با قرار دادن $\Phi_{ck}(\mathbf{r})$ و

$\Phi_{vk}(\mathbf{r})$ از معادلات (۵۰.۵)، (مسئله ۵.۵ را ببینید)، داریم

$$P_{cv}(0) = \langle u_{c0} | \mathbf{e}_q \cdot \mathbf{p} | u_{v0} \rangle \quad (66.5)$$

قرار داده ایم. با استفاده از معادله (V.5)

$$\hbar\omega_{cv} = E_c - E_v = E_g + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_r} \quad (67.5)$$

خواهیم داشت

$$\frac{1}{4\pi k^2} \frac{d\hbar\omega_{cv}}{dk} = \frac{\hbar^2}{4\pi km_r} = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{\hbar^2}{2m_r} \right)^{3/2} (\hbar\omega_{cv} - E_g)^{-1/2} \quad (68.5)$$

با قرار دادن معادلات (۶۵.۵) و (۶۸.۵) در معادله (۵۹.۵) به دست می‌آوریم که

$$\alpha = \alpha_{free} = \frac{2\theta^2}{n_b cm_0^2 \omega} |P_{cv}(0)|^2 \left(\frac{2m_r}{\hbar^2}\right)^{3/2} \theta(\hbar\omega - E_g)(\hbar\omega - E_g)^{1/2}$$

ضریب جذب برای گذار مستقیم مجاز دره $= k$ متضمن جفت الکترون - حفره آزاد (۶۹.۵)

مقدار $d_{cv}(0)/e$ در مرتبه چند آنگstrom است (فاصله بین اتمها در جامدات). به عنوان مثال در Si , $d_{cv}(0)/e \approx 3 \text{\AA}$. در معادله (۶۹.۵) تابع θ را به صورت زیر در نظر می‌گیریم

$$\theta(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases} \quad (70.5)$$

زیرا چگالی حالتها در زیر گاف نوار صفر است. معادله (۶۹.۵) ضریب جذب در واحد

طول برای گذارهای مستقیم در نیمرسانا در غیاب برهمنکنش کولنی بین الکترونها و حفره‌ها را به دست می‌دهد. زیر نویس "free" (آزاد) در معادله (۶۹.۵) نمایانگر عدم حضور برهمنکنش کولنی است. گذارهایی که در آنها عناصر ماتریس بین نواری (۰) P غیر صفراند را گذارهای دوقطبی مجاز رده اول می‌گویند. در بلوری با مرکز وارونی که بتوان پاریته حالت‌های بلاک در $\omega = k$ را تعریف کرد، گذارهای بین نوارهای با پاریته مخالف (یعنی، گذار بین نوار ظرفیت با مشخصه شبه - p و نوار ظرفیت با مشخصه شبه - s برای قسمت اتمی ، $(r)_{k=0}^{\infty}$ ، توابع بلاک) مجاز هستند. برای جذب نزدیک لبه نوار می‌توان پیش سازه ω را در معادله (۶۹.۵) به صورت $E_g/\hbar\omega \approx \alpha$ تقریب زده و قانون ریشه دوم برای α را به صورت $\alpha \approx E_g^{1/2} - \hbar\omega$ به دست آورد. این بستگی فرکانس α مستقیماً از چگالی حالت‌های نزدیک گاف نوار پیروی می‌کند و هنگامی که عناصر ماتریس با فرکانس تغییر نکنند برقرار است. وقتی عنصر ماتریس بین نواری (۰) $p_{\alpha\gamma}$ صفر باشد (نظیر مورد گذار بین نوارهای با یک نوع پاریته ، یعنی بین توابع بلاک شبه - s و شبه - d) می‌باید دومین جمله در طرف راست معادله (۶۴.۵) را به کار برد. این گذارها را گذارهای دوقطبی رده دوم می‌گویند. سازه k در معادله (۶۴.۵) بستگی فرکانس جدیدی را ارائه می‌دارد که نشان می‌دهد α به صورت $\alpha \approx E_g^{3/2} - \hbar\omega$ تغییر می‌کند (به مسئله ۸.۵ مراجعه شود).

۴-۵ . گذارهای غیرمستقیم

در نیمرساناهای غیر مستقیم اختلاف اندازه حرکت بین می‌نیموم نوار رسانایی و ماکسیمم نوار ظرفیت برای برقراری بقای اندازه حرکت در فرایند جذب توسط فوتون بسیار بزرگ است . برای آنکه گذار بین نواری تحقق یابد ، همان طوری که در شکل ۵.۵ نشان داده شده است نیاز به آن است که جذب یا گسیل اضافی یک فونون صورت پذیرد . به علت آنکه دو کوانتا یعنی یک فونون و یک فونون به طور همزمان درگیر هستند ، گذار از مرتبه دوم است و حداقل نظریه پریشیدگی مرتبه دوم را به منظور محاسبه احتمال گذار باید به کار برد . بنابراین آهنگ گذار می‌باید خیلی ضعیفتر از گذارهای مستقیم دو قطبی مجاز باشند (معمولًاً "چندین مرتبه بزرگی کوچکترند") . در دنباله بحث یک استنتاج ساده نمودشناختی ضریب جذب را برای گذارهای غیر مستقیم معرفی می‌کنیم . بدین منظور روی آن حالتها از هر دو نوار رسانایی و

ظرفیت که در گذار شرکت می‌کنند می‌باید انتگرال گرفته شود ، چه برخلاف مورد گذارهای مستقیم ، اندازه حرکت در حالت اولیه و نهایی یکسان نیستند . همان طوری که در شکل ۵.۵ نشان داده شده است انرژیهای حالت اولیه و نهایی از


$$E_c = E_g^{ind} + \mathcal{E} \quad (71.5)$$

و

$$\mathcal{E}_v = -\mathcal{E} \quad (72.5)$$

به دست می‌آیند که E_g^{ind} انرژی گاف غیرمستقیم است و فرض می‌کنیم که \mathcal{E} و \mathcal{E}_v کمیتهای مثبت می‌باشند . بقای انرژی الزام می‌دارد که

$$\mathcal{E}_v + \hbar\omega \pm \hbar\Omega = \mathcal{E}_o \quad (73.5)$$



شکل ۵.۵. نمایش طرح وار یک گذار غیرمستقیم . در اینجا فوتون (پیکان مستقیم) اکثر انرژی را تامین می کند ، در حالی که فونون (پیکان لرزان) اندازه حرکت مورد نیاز را برقرار می سازد .

که $n\Omega$ انرژی فونون در گذار است ، علامت + برای جذب فونون و علامت - برای گسیل فونون است . با قراردادن $\frac{1}{E}$ و $\frac{1}{E}$ از معادلات (۷۱.۵) و (۷۲.۵) خواهیم داشت

$$g(\mathcal{E}) = a_c a_v \int_0^{\mathcal{E}_m} d\mathcal{E}' (\mathcal{E}_m' - \mathcal{E}')^{1/2} g_{\text{c}, 1/2}$$

$$= \frac{a_c a_v \pi}{8} \mathcal{E}_m'^2 \theta(\mathcal{E}_m')$$
(78.5)

که تابع θ بیانگر آن است که انتگرال فقط برای $\mathcal{E}_m' > \mathcal{E}$ داری یک جواب حقیقی است.
به علاوه از انتگرال $\int_0^y dx (y-x)^{1/2} x^{1/2} = \pi y^2 / 8$ استفاده کردہایم. از این رو داریم


$$g(\mathcal{E}) = \frac{a_c a_v \pi}{8} (\hbar \omega - E_g^{ind} \pm \hbar \Omega)^2 \theta(\hbar \omega - E_g^{ind} \pm \hbar \Omega)$$
(79.5)

بنابراین، بستگی فرکانس ضریب جذب نزدیک به گاف نوار که از چگالی حالتها پیروی می‌کند از

هر سه چیز

بروز رفته

$$\alpha = A (\hbar \omega - E_g^{ind} \pm \hbar \Omega)^2 \theta(\hbar \omega - E_g^{ind} \pm \hbar \Omega)$$
(80.5)



شكل ٥.٦ طرح تعیین ϵ' .

به دست می آید ، که علامت + برای جذب فونون ، علامت - برای گسیل فونون است.

ثابت A شامل عنصر ماتریس گذار است که فرض می شود از α مستقل و بستگی به دما دارد و این به خاطر فاکتورهای جمعیت فونون درگیر است . قانون توان دوم جذب برای گذارهای غیر مستقیم به طور تجربی مشاهده شده است ، مثلاً "Ge".

بستگی ضریب جذب به دما را می توان با استدلال ساده مکانیک کوانتومی محاسبه کرد. بدین منظور فرایندهای جذب و گسیل فونون را به طور مجزا بررسی می کنیم . جذب فونون ، یک فونون را از سیستم حذف می کند . اگر حالت اولیه سیستم را با $|n_K\rangle$ (که شامل n_K فونون است) نشان دهیم حالت نهایی ، یک فونون کمتر خواهد داشت (یعنی $|n_K-1\rangle$) . بنابراین عملکر کل گذار می باید شامل عملکر نابودی فونون ، یعنی \hat{a} که از معادله (۴.۲۹) به دست می آید ، باشد و شدت کل گذار به عنصر ماتریس مرتبط است ،

$$|\langle n_K-1 | \hat{a} | n_K \rangle|^2 = |\langle n_K-1 | \sqrt{n_K} | n_K-1 \rangle|^2 = n_K \quad (81.5)$$

$$|\langle n_K - 1 | \hat{a} | n_K \rangle|^2 = |\langle n_K - 1 | \sqrt{n_K} | n_K - 1 \rangle|^2 = n_K \quad (81.5)$$

که از $\langle 1 | \hat{a} | n_K \rangle = \sqrt{n_K} | n_K - 1 \rangle$ معادله (۲۹.۴) و تعاملد بهنجاری حالتها،
یعنی $| 1 \rangle = | n_K - 1 \rangle$ استفاده کرده‌ایم. در معادله (۸۱.۵) معرف n_K شمار اشغال برای فونونهاست که از آمار بوز-اینثشت پیروی می‌کند

$$n_K = \frac{1}{e^{\hbar\Omega/k_B T} - 1} \quad (82.5)$$

و ضریب جذب به صورت

$$\alpha_a = A \cdot \frac{(\hbar\omega - E_g^{ind} + \hbar\Omega)^2}{e^{\hbar\Omega/k_B T} - 1} \theta(\hbar\omega - E_g^{ind} + \hbar\Omega) \quad (83.5)$$

می‌تواند نوشته شود، که 'A' یک ثابت است.
حالت نهایی، $| n_K + 1 \rangle$ ، برای مورد گسیل فونون شامل یک فونون اضافی
است و عملگر مربوطه شامل عملگر آفرینش فونون، \hat{a}^+ ، است. عنصر ماتریس گذار

خواهد شد

$$|\langle n_K + 1 | \hat{a}^+ | n_K \rangle|^2 = n_K + 1 = \frac{1}{e^{\hbar\Omega/k_B T} - 1} + 1 \\ = \frac{1}{1 - e^{-\hbar\Omega/k_B T}} \quad (84.5)$$

که از معادله (۲۸.۴) رابطه $\hat{a}^+ | n_K \rangle = \sqrt{n_K + 1} | n_K + 1 \rangle$ را به کار برده‌ایم. در نتیجه، ضریب جذب برای مورد گسیل فونون می‌شود

کسر فوتوون

$w_s < w_i$

$$\alpha_\theta = \frac{A \cdot (\hbar\omega - E_g^{ind} - \hbar\Omega)^2}{1 - e^{-\hbar\Omega/k_B T}} \theta(\hbar\omega - E_g^{ind} - \hbar\Omega) \quad (85.5)$$

رابطه فرمول بـ
که دهن را بعده مانی نزدیکی
(که دهن را بعده مانی نزدیکی
عنصر غیر متناسب)

سازه $n_K + 1$ را می‌توان تفسیر کرد که ناشی از گسیل برانگیخته و خود به خود فونون است، که n_K سهم گسیل برانگیخته را نشان می‌دهد (که به دما بستگی دارد)، و ۱ نشان دهنده سهم گسیل خود به خود است.

سایع


از معادلات (۸۳.۵) و (۸۵.۵) می‌بینیم که ضریب جذب برای فرایندهای غیرمستقیم نسبت به انرژی فوتون ω به صورت توان دوم تغییر می‌کند. بنابراین ترسیم $\alpha^{1/2}$ (همان طوری که در شکل ۷.۵ نشان داده شده است) نسبت به ω به صورت خطی تغییر می‌کند. مقادیر گاف نوار غیرمستقیم E_g^{ind} و انرژی فونون Ω را می‌توان از ترسیمی که در شکل ۷.۵ آمده است به دست آورد.

شیب خطوط مستقیم در شکل ۷.۵ طبق معادلات (۸۳.۵) و (۸۵.۵) برای فرایندهای جذب و گسیل فونون به دما بستگی دارد. در یک دمای مفروض به علت شمارهای اشغال فونون، شیب در مورد جذب فونون کوچکتر از گسیل فونون است. به عنوان مثال، در بسیاری از نیمرساناهای فونون‌های اپتیکی معمولاً "دارای انرژی از مرتبه $V \approx 30 \text{ meV} \approx \frac{\hbar\Omega}{k_B T}$ هستند، و در دمای اطاق که $k_B T \approx 25 \text{ meV}$ است، داریم $3 \sim \exp(\frac{\hbar\Omega}{k_B T})$ و شیب $1/\alpha_a \sim 1/7$ و شیب $1/\alpha_e \sim 1/7$ به دست می‌آیند. در حالت کلی وقتی هر دو جذب و گسیل فوتون حضور دارند، ضریب جذب از رابطه زیر


به دست می آید

$$\alpha = A \cdot \left\{ \frac{(\hbar\omega - E_g^{ind} + \hbar\Omega)^2}{e^{\hbar\Omega/k_B T} - 1} + \frac{(\hbar\omega - E_g^{ind} - \hbar\Omega)^2}{1 - e^{-\hbar\Omega/k_B T}} \right\} \times \theta(\hbar\omega - E_g^{ind} \pm \hbar\Omega)$$

ضریب جذب برای گذارهای غیرمستقیم (۸۶.۵)



شکل ۷.۵. بستگی طرح وار $\alpha^{1/2}$ به انرژی برای مواد با گاف غیرمستقیم.



شكل ٤.٥ طرح تعیین ϵ' .

۵-۵. بستگی گاف نوار به فشار و دما

گافهای انرژی در نیمرساناهای با فشار و هم با دما تغییر می‌کنند. ترازهای انرژی بلور توابعی از فواصل بین اتمی هستند به طوری که هرگاه دما یا فشار تغییر کند فواصل بین اتمی، تراز انرژی، و E_g^0 هم تغییر می‌کند. انرژی گاف نوار را می‌توان به صورت زیر نوشت

$$E_g = E_g^0 + \left(\frac{\partial E_g}{\partial P}\right)_T \Delta P + \left(\frac{\partial E_g}{\partial T}\right)_P \Delta T \quad (87.5)$$

که E_g^0 انرژی گاف نوار در $T = 0$ در غیاب هر فشار خارجی است. تغییرات E_g نسبت به دما در مرتبه $1/\text{meV/K}^0$ و تغییرات نسبت به فشار در مرتبه $10^{-9} \text{ meV/dyn cm}^{-1}$ است. این اعداد برای نیمرساناهای مختلف مثبت یا منفی اند.

$$E_g = E_g^0 + \left(\frac{\partial E_g}{\partial P}\right)_T \Delta P + \left(\frac{\partial E_g}{\partial T}\right)_P \Delta T \quad (87.5)$$

که E_g^0 انرژی گاف نوار در $T = 0$ در غیاب هر فشار خارجی است. تغییرات E_g نسبت به دما در مرتبه $1/0$ meV/K و تغییرات نسبت به فشار در مرتبه 10^{-9} meV/dyn cm⁻² است. این اعداد برای نیمرساناهای مختلف مثبت یا منفی اند.

معمولًا با افزایش دما گاف نوار منقبض می شود. مثلاً، برای GaAs $\left(\frac{\partial E_g}{\partial T}\right)_P$

مقداری است منفی (10^{-4} eV/K). ولی نیمرساناهای نظیر CuCl وجود دارند

که انرژی گاف نوار آنها با افزایش دما افزایش می یابند. مقدار $\left(\frac{\partial E_g}{\partial P}\right)_T$ برای GaAs

$10^{-9} \times 11 \text{ eV/bar}$ با علامت مثبت است که حاکی از آن است که با اعمال فشار بر


گاف نوار پهن می شود. شکل ۸.۵ بستگی دما گاف نوار GaAs را به دست

می دهد. در جدول ۵.۱ مقادیر $\left(\frac{\partial E_g}{\partial T}\right)_P$ ، $\left(\frac{\partial E_g}{\partial P}\right)_T$ و سایر پارامترها برای چند

نوع نیمرسانا خلاصه شده اند.

جدول ۱۰.۵ . پارامترهای متداول در بعضی نیمرسانانها . توجه کنید که بعضی از پارامترها در گزارش‌های مختلف متفاوت است . در جدول تنها یکی از مقادیر اندازه‌گیری شده منظور شده است .

ثابت شبکه Å	ثابت دیالکتریک استاتیک	ضریب شکست	ثابت دیالکتریک	جرم موثر m_h^+	جرم موثر m_e^-	$\frac{dE_g}{dP}_T$ eV/bar	$\frac{dE_g}{dT}$ $\times 10^6$ eV/K	E_g $\times 10^4$ (eV/K)	E_g (eV)	نمونه
۵/۴۳	۱۱/۷	۲/۴۴	۰/۵۲	$m_i^+ / ۹۸$ $m_t^- / ۱۹$		-۱/۵	-۲/۳	۱/۱۱	۱/۱۶۶	Si
۵/۶۶	۱۶/۳	۴	۰/۳	$m_i^+ / ۵۸$ $m_t^- / ۱۸$		۵/۰	-۳/۷	۹۶۰/۶۷	۰/۷۴	Ge
۲۳/۱۸	۱۲	۲/۴	۰/۸	۰/۲	۴/۲	-۴/۸	۲/۴	۲/۰		GaN
۵۵/۱۶										
۵/۴۵۰	۱۰	۲/۳۷	۰/۸۷	۰/۱۳		-۱/۷	-۰/۴	۲/۲۵	۲/۴	GaP
۵/۴۵۳	۱۲	۲/۴	۰/۰	۰/۰۷	۱۱	-۰/-	۱/۴۳	۱/۰۲	۱/۰۲	GaAs
۶/۰۹۵	۱۵	۳/۹	۰/۳۹	۰/۰۴۵	۱۲	-۴/۱	۰/۶۹	۰/۸۱		GaSb
۵/۸۶۸۷	۱۲/۱	۲/۳۷	۰/۴	۰/۰۷	۴/۶	-۴/۶	۱/۲۸	۱/۴۲		InP
۶/۰۵۸	۱۲/۰	۲/۴۲	۰/۲۳	۰/۰۲۸	۰	-۳/۲	۰/۳۸	۰/۴۳		InAs
۶/۳۷۸۷	۱۸	۳/۷۵	۰/۱۸	۰/۰۱۳۲	۱۰	-۲/۹	۰/۱۷	۰/۲۳۰		InSb
۲۳/۲۴۹۶	۷/۹	۲/۰۲	۰/۲۷	۰/۳۲	۰/۶	-۹/۰	۲/۲	--		ZnO
۵۵/۲۰۵۰										
۵/۶۶۷	۸/۱	۲/۸۹	--	۰/۱۷	۶	-۷/۲	۲/۵۸	۲/۸۰	۲/۸۰	ZnSe
۶/۱۰۱	۹/۷	۳/۵۶	--	۰/۱۰	۶	-۵	۲/۲	۲/۳۹	۲/۳۹	ZnTe
۲۴/۱۳۶	۸/۹	۲/۵	۰/۷۱	۰/۲۰	۲/۳	-۰	۲/۰۲	۲/۰۸	۲/۰۸	CdS
۵۵/۷۱۲										
۲۴/۲۹۹	۱۰/۸	--	۲/۵/+/	۰/۱۳	--	-۴/۶	۱/۷۴	۱/۸۰		CdSe
۵۵/۰۱۰			۰/۴۱							
۶/۴۷۷	۱۰/۹	۲/۷۵	۰/۳۵	۰/۱۱	۱/۵	-۴/۱	۱/۰۰	۱/۶		CdTe
۶/۴۲	۲۰	۳/۷	-۰/۳	۰/۰۲۹	--	+۰/۸	-۰/۱۰	-۰/۲۸		HgTe
۵/۴	۷/۹	۲/۱	۴/۲	۰/۴۳	۱/۸	--	--	۲/۴		CuCl



شکل ۸.۵. بستگی دمایی گاف نوار **GaAs**.

